



③引戸・上吊式



部品情報：引戸・上吊式

2026年10月現在

図	部品名		仕様	製品品番	単位	設計価格	備考	代替品対応
1	引手		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
2	ハンドル引手		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
3	吊ローラー			ZHツリローラー	個	3,700	装着ベース付・取付ビス付	代替品対応となります。 FHC208-50（フロントカバー別途） ただし、奥行き 5～10mm現場掘り込み加工が必要となります。
4	ガイドレールブロック		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
5	吊ローラー装着ベース		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
6	ガイドピン		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
7	ガイドレール		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
8	上吊ストッパー		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
9	吊レール		L=1375	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
			L=1393	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
			L=1591	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
			L=1769	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
10	鎌錠セット（本体・表示）		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
10-A	鎌錠本体		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
10-B	鎌錠表示		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
11-A	鎌錠受		R角	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
11-B			ピン角	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
12	戸じゃくりパッキン		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
13	見切り巾木		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
14	ローラー・ガイドブロック取付ビス		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
15-A	枠組立ビス		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
15-B	枠調整固定ビス		5.2×65 10本	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
15-C	吊レール取付ビス		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
16	ビス隠しキャップ		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
-	半方立モヘア		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					