

①開き戸

5-A

枠側蝶番(A)



5-B

枠側蝶番(B)



5-C

ドア側蝶番(A)



5-D

ドア側蝶番(B)



5-E

蝶番カバー



1

戸当り



パッキンあり



パッキンなし

11-A

枠組立・取付ビス



11-B

枠調整固定ビス



11-C

ドア枠蝶番取付ビス



11-D

枠蝶番取付ビス・小ネジ



4-A

ストライク



4-B

子扉ストライク




10

ライトチェッカー



2

召し合わせ



8

フランス落し



9

フランス落し受



3

ラッチ



6-C

レバーハンドル固定ネジ



6-A

レバーハンドル
(12型)



6-B

レバーハンドル
(13型)



7

レバーハンドル座

空錠座 (Aザ)

表示錠座 (Fザ)



間仕切錠座 (Mザ)

鍵付座 (Cザ)



図	部品名	仕様	製品品番	単位	設計価格	備考	代替品対応
1	戸当り	 バッキン無L=2030  バッキン付L=2030  バッキン無L=830	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。 色の異なる代替品（ベリッシュCC）での対応となります。詳しくは弊社までお問合せください。				
2	召し合せ	L=2000	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
3	ラッチ		LVSケースジョウ6R	個	5,000		
4-A	ストライク		Zストライク	個	1,500	取付ビス付	
4-B	子扉ストライク		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
5-A	枠側蝶番	 シルバー色	ZワクチョウバンSA	個	1,000	取付ビス・ネジ付 右吊の場合、A蝶番が上、 B蝶番が下となります。 左吊はその逆になります。	ベリッシュと同品
5-B			ZワクチョウバンSB	個	1,000	取付ビス・ネジ付 右吊の場合、A蝶番が上、 B蝶番が下となります。 左吊はその逆になります。	ベリッシュと同品
5-A		 ゴールド色	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
5-B			申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
5-C	ドア側蝶番	 シルバー色	ZドアチョウバンSA	個	1,500	取付ビス付 蝶番カバー付 右吊の場合、A蝶番が上、 B蝶番が下となります。 左吊はその逆になります。	ベリッシュと同品
5-D			ZドアチョウバンSB	個	1,500	取付ビス付 蝶番カバー付 右吊の場合、A蝶番が上、 B蝶番が下となります。 左吊はその逆になります。	ベリッシュと同品
5-C		 ゴールド色	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
5-D			申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
5-E	蝶番カバー	 シルバー色  ゴールド色	ZDAFチョウバンカバー-S	個	300		ベリッシュと同品
6-A	レバーハンドル	 シルバー色/ゴールド色  シルバー色/ゴールド色	形状・仕様の異なる代替品での対応となります。詳しくは弊社までお問合せください。				
6-B							

図	部品名	仕様	製品品番	単位	設計価格	備考	代替品対応
6-C	レバーハンドル 固定ネジ	 シルバー色/ゴールド色	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
7	レバーハンドル座	 空錠座 シルバー色/ゴールド色 表示錠座 シルバー色/ゴールド色 間仕切錠座 シルバー色/ゴールド色 鍵付座 シルバー色/ゴールド色	形状・仕様の異なる代替品での対応となります。詳しくは弊社までお問合せください。				
8	フランス落し		Zフランスオシ	個	1,400	取付ビス付	ベリッシュと同品
9	フランス落し受		Zパ°スチオフランスオシウケ	個	1,500	取付ビス付	代替品対応となります。 品番：ZBフランスオシウケ（ベリッシュと同品）
10	ライトチェッカー		申し訳ありませんが、部品の供給はできません。				
11-A	枠組立・取付ビス	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。					
11-B	枠調整固定ビス	 5.2×65 10本	Zワクジョウセイゴウビス	C/S	400	逆ネジ式 5.2×65mm 10本入り	
11-C	ドア蝶番取付ビス	 3.5×25 8本	Zドアアジョウバンビス	C/S	400	+皿タッピングビス 3.5×25mm クロメート 8本入り	ベリッシュと同品
11-D	枠蝶番取付ビス 小ネジ	 シルバー/ゴールド 5本入	ZワクジョウバンビスS	C/S	400	+皿タッピングビス3.5×20mm 3本入 +皿小ネジM4×25mm 2本入	ベリッシュと同品
			ZワクジョウバンビスG	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。			